


## 28 995 000 TALENTOFILL TALENTOFILL



### DESCRIPTION DU PRODUIT

- avec disconnecteur hydraulique encastré
- Composé de :
  - - disconnecteur hydraulique encastré N° réf. 28 994
- Type A2
- - tube de raccord souple 3,5 m (2 parties)
- sans rosace (19 954)



Pure Freude  
an Wasser



## 28 995 000 **TALENTOFILL TALENTOFILL**

Aucune vue éclatée n'est disponible pour cette liste de pièces détachées.

**PIÈCES DÉTACHÉES**, janvier 1996 – now

1: Aérateur encastré (N ° de commande 28994000)

2: Rosace (N ° de commande 19954000)\*

3: Talentofill (N ° de commande 28993000)\*

\*Accessoires spéciaux