


28 995 000 TALENTOFILL TALENTOFILL



DESCRIPTION DU PRODUIT

- avec disconnecteur hydraulique encastré
- Composé de :
 - - disconnecteur hydraulique encastré N° réf. 28 994
 - Type A2
 - - tube de raccord souple 3,5 m (2 parties)
 - sans rosace (19 954)



Pure Freude
an Wasser



28 995 000 **TALENTOFILL TALENTOFILL**

Aucune vue éclatée n'est disponible pour cette liste de pièces détachées.

PIÈCES DÉTACHÉES, janvier 1996 – now

1: Aérateur encastré (N ° de commande 28994000)

2: Rosace (N ° de commande 19954000)*

3: Talentofill (N ° de commande 28993000)*

*Accessoires spéciaux