


22 950 000 **FLORIDA ROBINET D'ARRÊT ÉQUERRE 1/2"**




DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Ecrou à joint américain 3/8"
- Avec rosace de recouvrement
- GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
- Livré sans croisillon



22 950 000 FLORIDA ROBINET D'ARRÊT ÉQUERRE 1/2"



3483
17.07.91 15.11.94 03.07.96
Neudruck Voll Sonder

22.950

PIÈCES DÉTACHÉES, janvier 1985 – now

- 1: Fixation de croisillon (N ° de commande 45186000)
- 1.1: Joint torique 18,2 x 1,7 (N ° de commande 0392400M)
- 2: Tête long-life 1/2" (N ° de commande 07146000)
- 2.1: Joint torique 6 x 2 (N ° de commande 0128300M)
- 2.2: Joint torique 18,2 x 1,7 (N ° de commande 0392400M)
- 2.3: Joint (N ° de commande 0529100M)
- 3: Raccord olive (N ° de commande 1291400M)
- 3.1: Joint (N ° de commande 45279000)
- 4: Rosace (N ° de commande 02923000)
- 5: Tête complète (N ° de commande 45180000)*
- 6: Croisillon Florida 115 (N ° de commande 45230000)*
- 7: Poignée Symetra (N ° de commande 45206000)*
- 8: Croisillon Dorina 1/2 (N ° de commande 45207000)*

*Accessoires spéciaux