



## 28 991 000 TALENTOFILL SYSTÈME DE VIDAGE - REMPLISSAGE



### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Pour baignoire ergonomique ou d'angle
- Livré sans façade
- Avec siphon et coude de vidage à 45°
- Sans rupteur atmosphérique
- Seulement avec rupteur atmosphérique
- Type A2
- Ou sans flexible de raccordement (28995)



## 28 991 000 TALENTOFILL SYSTÈME DE VIDAGE - REMPLISSAGE

**PIÈCES DÉTACHÉES**, mars 2007 – now

1: AERATEUR (Référence 29009000)

