

31 173 000 ATLANTA MÉLANGEUR MURAL EVIER

PIÈCES DÉTACHÉES, janvier 1988 – now

1: Croisillon Treflor 1/2, bleu/rouge (Référence 45124000)

1.1: Fixation des poignées (Référence 45123000)

1.1.1: insert à clipser (Référence 0538600M)

2: Tête à disques en céramique 1/2" (Référence 45346000)

2.1: Joint torique 18,2 x 1,7 (Référence 0392400M)

3: Ecrou chromé avec partie fileté 1/2"

Aucune vue éclatée n'est disponible pour cette liste de pièces détachées.

(Référence 45040000)

3.1: Joint torique 15 x 2 (Référence 0311900M)

4: Raccord S 1/2x3/4 (Référence 12006000)

4.1: Joint (Référence 0138600M)

4.2: Rosace (Référence 0221000M)

5: Bec en S (Référence 13084000)

5.1: Mousseur (Référence 13928000)

5.2: Anneau de recouvrement (Référence 0128500M)