


32 918 000 **MINTA MITIGEUR MONOCOMMANDE EVIER**




PIÈCES DÉTACHÉES, juin 2024 – now

- 1: Levier (Référence 46015000)
- 2: Capuchon de recouvrement (Référence 46025000)
- 3: Cartouche (Référence 46048000)
- 4: Douchette extractible (Référence 46925000)
- 4.1: Mousseur (Référence 13952000)
- 4.2: Clapet anti-retours (Référence 08565000)
- 5: Flexible pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible (Référence 48293000)
- 6: Fixation M26x1,5 (Référence 46345000)
- 7: Limiteur de température (Référence 46375000)*

*Accessoires spéciaux

32 918 000 MINTA MITIGEUR MONOCOMMANDE EVIER




PIÈCES DÉTACHÉES, octobre 2015 – septembre 2023

- 1: Levier (Référence 46015000)
- 2: Capuchon de recouvrement (Référence 46025000)
- 3: Cartouche (Référence 46048000)
- 4: Douchette extractible (Référence 46925000)
- 4.1: Mousseur (Référence 13952000)
- 4.2: Clapet anti-retours (Référence 08565000)
- 5: Flexible pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible (Référence 48293000)
- 6: Fixation M26x1,5 (Référence 46345000)
- 7: Limiteur de température (Référence 46375000)*
- 8: Levier (Référence 40684000)*

*Accessoires spéciaux

32 918 000 MINTA MITIGEUR MONOCOMMANDE EVIER



PIÈCES DÉTACHÉES, février 2005 – octobre 2015

- 1: Levier (Référence 46015000)
- 2: Capuchon de recouvrement (Référence 46025000)
- 3: Cartouche (Référence 46048000)
- 4: Douchette extractible (Référence 46028000)
- 4.1: Mousseur (Référence 13952000)
- 4.2: Clapet anti-retours (Référence 08565000)
- 5: Fixation M26x1,5 (Référence 46345000)
- 6: Ressort de rappel (Référence 07240000)


32 918 000 MINTA MITIGEUR MONOCOMMANDE EVIER

PIÈCES DÉTACHÉES, juillet 2004 – février 2005

- 1: Levier (Référence 46015000)
- 2: Capuchon de recouvrement (Référence 46025000)
- 3: Cartouche (Référence 46048000)
- 4: Douchette extractible (Référence 46038000)
- 4.1: Mousseur (Référence 13929000)
- 4.2: Clapet anti-retours (Référence 08565000)
- 5: Fixation M26x1,5 (Référence 46524000)
- 5.1: Plaque de renfort (Référence 05334000)
- 6: Ressort de rappel (Référence 07240000)

Aucune vue éclatée n'est disponible pour cette liste de pièces détachées.


32 918 000 MINTA MITIGEUR MONOCOMMANDE EVIER



PIÈCES DÉTACHÉES, janvier 2003 – juillet 2004

- 1: Levier (Référence 46517000)
- 1.1: Plaque de recouvrement poignée (Référence 09326000)
- 2: Capuchon de recouvrement (Référence 46242000)
- 3: Cartouche (Référence 46048000)
- 4: Douchette extractible (Référence 46519000)
- 4.1: Mousseur (Référence 13952000)
- 4.2: Clapet anti-retours (Référence 08565000)
- 5: Fixation M26x1,5 (Référence 46524000)
- 5.1: Plaque de renfort (Référence 05334000)
- 6: Ressort de rappel (Référence 07240000)

32 918 000 MINTA MITIGEUR MONOCOMMANDE EVIER



PIÈCES DÉTACHÉES, janvier 2002 – janvier 2003

- 1: Levier (Référence 46517000)
- 1.1: Plaque de recouvrement poignée (Référence 09326000)
- 2: Capuchon de recouvrement (Référence 46242000)
- 3: Cartouche (Référence 46048000)
- 3.1: Nattes d'étanchéité (Référence 46209000)
- 4: Douchette extractible (Référence 46519000)
- 4.1: Mousseur (Référence 13952000)
- 4.2: Clapet anti-retours (Référence 08565000)
- 5: Fixation M26x1,5 (Référence 46524000)
- 5.1: Plaque de renfort (Référence 05334000)
- 6: Ressort de rappel (Référence 07240000)