


42 583 000 **ROBINET FLOTTEUR**



DESCRIPTION DU PRODUIT

- avec nipple M 20 x 1.5



42 583 000 **ROBINET FLOTTEUR**

Aucune vue éclatée n'est disponible pour cette liste de pièces détachées.

PIÈCES DÉTACHÉES, juillet 2018 – now

- 1: Levier (N ° de commande 43734000)
- 1.1: Joint (N ° de commande 4377000M)
- 2: Membrane servo (N ° de commande 43536000)
- 3: Membrane (N ° de commande 4375800M)
- 4: Bouchon latéral avec joint (N ° de commande 43735000)
- 5: Flotteur (N ° de commande 4379100M)
- 6: Kit de joints (N ° de commande 43722000)*

*Accessoires spéciaux